

TORCHE A GAZ BUTANE PRO

Mode d'emploi

A. Remplir le réservoir de gaz

Eteignez le bouton d'alimentation du gaz avant de remplir le réservoir. Tenez la torche à l'envers, tête en bas. Poussez la bouteille de butane contre la valve de remplissage. Un remplissage complet dure 6 secondes. Attendez ensuite quelques minutes que le gaz se stabilise

B. Allumage

Pour allumer la torche, abaisser la sécurité, ouvrez le bouton d'alimentation et pousser le bouton d'allumage.

C. Avertissements

1. Ne pas laisser brûler plus de 15 minutes d'affilée. Si vous devez utiliser la torche plus longtemps, laissez-le refroidir 15 minutes puis continuez ensuite.
2. Ne pas toucher le bec de la torche car il chauffe très fortement.
3. Maintenez hors de portée des enfants. Ceci n'est pas un jouet
4. Ne jamais plonger la torche dans l'eau.
5. Ne pas utiliser de gaz propane. Remplissez uniquement avec du butane
6. Ne pas stocker la torche butane à un endroit où la température excède 40°C.
7. Ne pas diriger la flamme vers les yeux ou le corps.
8. Ne pas dévisser la partie inférieure de la torche. Le carburant se mettrait à fuir.
9. Ne pas démonter la torche et ne tentez pas de la réparer. Ceci annulerait toute garantie.

D. Caractéristiques

- Flamme bleue température jusqu'à 1300°C
- Utilisation pour : soudure, électronique, réparations, bijouterie, laboratoires, plomberie...
- Un bouton d'allumage crée une étincelle, pas besoin d'allumettes
- Pied permettant de la poser
- Bouton d'alimentation de gaz pour contrôler la flamme
- Rechargeable avec du gaz butane
- Résiste au vent
- Brûle en continu
- Léger
- Facile à utiliser
- Lire le mode d'emploi avant utilisation

Bouton d'alimentation

Sécurité

Flamme

Admission d'air

**Valve de
remplissage**

